

# Technische Information

## TI 1030 – Verdacht auf Manipulation am JCM UBA10-RC

Sehr geehrter APEX-Kunde,

uns erreichten Informationen auf Manipulationsverdacht am UBA10-RC von JCM.

Betroffen ist ggfs. nur die Geldscheinauszahlung und dadurch nur der Recycler des UBA10-RC. Die Geldscheinannahme funktioniert weiterhin einwandfrei.


Die Geräte, die einen UBA10-RC installiert haben, sollten eine erhöhte Aufmerksamkeit durch das Aufsichtspersonal erfahren.

Bei Deaktivierung der Geldscheinausgabe ist die Manipulation nicht durchführbar. Zur Abhilfe wird es unverzüglich eine überarbeitete Firmware für den UBA10-RC von JCM geben. Diese werden wir Ihnen, sobald wir diese von JCM zur Verfügung gestellt bekommen haben, auf unserer Homepage zur Verfügung stellen.

Falls Sie die Geldscheinausgabe an Ihren APEX Geräten deaktivieren möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Mit dem schwarzen elektronischen Schlüssel das Servicemenü aufrufen
- Im Servicemenü das Untermenü EINSTELLUNGEN anwählen
- In EINSTELLUNGEN das Untermenü SCHEINAKZEPTOR anwählen

Im Menü Scheinakzeptor die Werte der auszahlenden Geldscheinwertigkeit (Max. Level) auf AUS setzen



Bei Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter:

Telefon: 08121-2502-160

zur Verfügung.

Forstinning, d. 04.02.2019

H. Timmermann  
Technischer Support / QM