

Technisches Datenblatt

PARAT Express Öl / Parat Express Pflege

- high solid Tiefenimprägnierung auf Basis natürlicher Öle
- oxidativ trocknendes 1K Öl
- sehr niedriger Verbrauch
- leichte Verarbeitung
- keine Topfzeit
- kein Abfall
- reparaturfähig (Spot Repair)
- 1 Tagessystem, für die höchste Beanspruchung geeignet
- Rutschhemmung R 9

Technische Daten: Gebindegröße: Express Öl: 1 und 5 ltr., Express Pflege: 1 und 3 ltr.
Festkörper: Express Öl > 90 Gew. %, Express Pflege > 34 Gew. %
Verbrauch: Express Öl: ca. 30 ml/m² (30 m²/l)
Express Pflege: ca. 20 ml/m² (50 m²/l)

Verarbeitungstemperatur: Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +10°C liegen.

Werkzeug: Edelstahlspachtel oder Lappen, T-Wischer

Untergrund: Die zu öhlende Oberfläche (Holz- und Korkböden) muss sich nach dem letzten Feinschliff in einem trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden. Bei Weich- und Exotenhölzern können Harzaustritte zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.

Verarbeitung:

1. Öl gut aufrühren.
2. Gleichmäßig mit Spachtel oder Lappen auftragen und vorhandenen Überschuss mit Spachtel oder Lappen beseitigen.
3. Innerhalb von 30 Min. den noch nassen Film mit einem beige Pad einmassieren bis eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Keinesfalls antrocknen lassen.
4. Nach ca. 30-60 min. PARAT-Express Pflege mit einer Spachtel oder T-Wischer aufbringen und sofort mit beige Pad paden.
5. Anschließend das Pad in das Polierwolltuch einschlagen und die Oberfläche mit der Einscheibenmaschine auspolieren.
6. Nach einer Trockenzeit von ca. 60 min. ist der Boden vorsichtig begehbar, nach ca. 12 Stunden ist das Öl getrocknet.*

Werkzeug mit Waschverdünnung reinigen. Getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Reinigung / Pflege: PARAT Wischpflege / PARAT Express Pflege

Lagerfähigkeit: In ungeöffnetem Originalgebinde mind. 24 Monate ab Herstellungsdatum

Lagerung/Transport: Kühl und trocken, nicht unter 5°C lagern.

*Da es sich bei diesem Naturprodukt um ein oxidativ trocknendes System handelt, ist die vollständige Belastbarkeit der Oberfläche erst nach ausreichender Trocknung (i. d. R. 5-7 Tage) gewährleistet.

(Nebel) Feuchtes Wischen oder ein etwaiger Belag mit Teppichen sollte zur Sicherheit erst nach genannter Zeit erfolgen.

Unsere Technische Information soll nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf deren Eignung für beabsichtigte Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.